



## CHIAVE FILTRO OLIO - ART. 217 255

PER TOYOTA E MAZDA



217 255 | Chiave filtro olio

## CARATTERISTICHE:

ATTACCO 3/8" - 12 LATI - MM.57

PER FILTRO S51C 13 ZA5 A


## CHIAVE POLIGONALE ATTACCO 1/2' MM.19 - Art. 212 09902



212 09902 | MML. 80

KIT 212 099

## CHIAVE POLIGONALE ATTACCO 1/2' MM.22 - Art. 212 09905



212 09905 | MML. 110

KIT 212 099

## TAPPO 416.80 - ART.216 05205


KIT 216 035



216 05205 | 416.80

PROVA RADIATORE FORD - MAZDA - VOLVO

## FORCELLA ESTRATTORE ALBERO MOTORE INTERNO - ART. 223 065



223 065 | In scatola

## Caratteristiche:

- LUNGHEZZA MM. 390 - AMPIEZZA GANASCE MM. 82

- ATTREZZO IN ACCIAIO TEMPRATO, CON PUNTI DI LEVA TRATTATI TERMICAMENTE E IMPUGNATURA RIVESTITA IN GOMMA AD IMMERSIONE

- PROGETTATO PER INNESTARSI TRA L' ALBERO MOTORE

## CHIAVI A BUSSOLA DUE FACCE ESAGONALI - ARTICOLI 233 03518-03521-03522-03527



233 03518-21-22-27 | Chiavi a bussola

Attacco quadro centrale da 1/2"

## Codici:

233 03518  
MM. 18,5 - 19,5

FORD

233 03521  
MM. 21,5 - 21,5

**INTERNO E L' ALLOGGIAMENTO DEL CAMBIO**

- **IDEALE PER GLI ALBERI DI TRASMISSIONE SU MOLTE RUOTE MOTRICI ANTERIORI, TENUTI NEL CAMBIO DA UN ANELLO DI BLOCCAGGIO CON CLIP A MOLLA**

- **IL MANCATO UTILIZZO DI UNO STRUMENTO IN GRADO DI FORNIRE LA LEVA RICHIESTA NEL PUNTO CORRETTO, COMPORTEREBBE IL RISCHIO DI DANNEGGIARE LA SCATOLA DEL CAMBIO E IL GIUNTO DELL' ALBERO DI TRASMISSIONE**

- **NON E' RICHIESTO L'USO DI UN MARTELLO**

- **UTILIZZABILE SU: FORD, MAZDA, VOLVO, RENAULT, DACIA E ALTRI VEICOLI A TRAZIONE ANTERIORE**

FORD GALAXY, TOYOTA, VOLVO

233 03522

MM. 22,0 - 22,5

CHRYSLER, DODGE, ROVER, TESLA

233 03527

MM. 27,0 - 27,5

LAND ROVER, RANGE ROVER, MAZDA

**Adattatori opzionali:**

414 653

PROLUNGA IMPACT

ATTACCO 1/2"

MM. 75

**Caratteristiche:**

Ideali per i dadi delle ruote con cappuccio protettivo in metallo danneggiato o mancante.

In particolare sui dadi Ford, l'esagono da mm. 18,5 è

necessario quando il tappo metallico non è più disponibile.

L'esagono da mm. 19,5 è necessario se il cappuccio in metallo è danneggiato.

Grazie al loro design speciale e compatto, possono allentare rapidamente e facilmente i dadi.